



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS ESTADO DE MINAS GERAIS

INDICAÇÃO Nº 71/2025

O(s) Vereador(es) infra assinado(s), na forma regimental, apresenta(m) a seguinte indicação:

Que se oficie ao Executivo Municipal solicitando a Reforma da Sede do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), localizado na Av. Burarama, 667-A, Centro, Capitão Enéas - MG, ou disponibilização de espaço físico estruturado, que atenda às necessidades e ofereça as condições mínimas aos profissionais.

JUSTIFICATIVA:

O prédio supracitado encontra-se em péssimas condições infraestruturais, vale destacar os pontos críticos enfrentados pelos profissionais na prestação de seus serviços:

- A sala de comando administrativo, sala de descanso e copa estão com paredes manchadas e mofadas, devido a infiltração e vazamento no telhado durante o período chuvoso;
- A ala de expurgo encontra-se fora das condições sanitárias cabíveis, com a parte hidráulica estragada, esgoto obstruído e azulejos quebrados;
- Uma das rampas de lavagem do veículo está desmoronando, com rachaduras na parede de alvenaria;
- O forro de PVC estragado devido aos vazamentos no telhado;
- O mobiliário em geral encontra-se em péssimas condições, estofados rasgados e equipamentos enferrujados;
- O portão de entrada e saída da ambulância encontra-se solto, com chumbadores expostos, sem o motor de abertura automática e com as roldanas travadas;
- As instalações elétricas encontram-se danificadas, com fiação solta e exposta nos diversos espaços do prédio;
- As instalações hidráulicas encontram-se obstruídas e danificadas;



(38) 3235-1063 / 9 9962-8003



(38) 9 9962-8003



@camaracapitaoeneas



camaracapitaoeneas@hotmail.com



ouvidoria.capitaoeneas@gmail.com



www.capitaoeneas.mg.leg.br



Praça José Álvares da Silva, 268, Centro, CEP: 39472-000 - Capitão Enéas - MG



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS ESTADO DE MINAS GERAIS

- As caixas de recolhimento de esgoto obstruídas e as tampas quebradas, contendo água parada e contaminada a céu aberto;
- O piso encontra-se com cerâmicas quebradas e soltas; e demais situações a serem tecnicamente observadas.

O prédio usado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) faz parte da parceria celebrada entre o Poder Público e essa organização para a prestação de serviços de urgências e emergências à comunidade e região, porém, a situação atual do prédio é de total desorganização e as condições se tornam insalubres devido ao desgaste infraestrutural e ausência das devidas manutenções. Podemos destacar que as últimas manutenções foram realizadas em setembro/2017.

É importante salientar que este prédio compõe um conjunto de prédios públicos que, também se encontram em abandono gerencial, contando com o armazenamento de arquivos, sucatas e antigas mobílias do setor de saúde nos lotes vizinhos, deixando os locais aptos à proliferação de insetos e animais peçonhentos. Vale alertar que o acúmulo de água parada é de grande valia para o aumento de mosquitos *Aedes Aegypti*, causador da dengue e outras doenças.

Desse modo, exponho em anexo as fotografias registradas na presente data (20/05/2025), comprovando todas as dificuldades supracitadas e reforçando a necessidade de urgente intervenção pelo Poder Executivo, para garantia da prestação de serviço de qualidade aos nossos cidadãos.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Capitão Enéas, 20 maio de 2025.

Hugo Gabriel Lopes Fernandes
Hugo Gabriel Lopes Fernandes

- Vereador -

Carlos Eduardo M. de Brito
Carlos Eduardo M. de Brito
Vereador
Capitão Enéas - MG



(38) 3235-1063 / 9 9962-8003

(38) 9 9962-8003

@camaracapitaoeneas

camaracapitaoeneas@hotmail.com

ouvidoria.capitaoeneas@gmail.com

www.capitaoeneas.mg.leg.br

Praça José Álvares da Silva, 268, Centro, CEP: 39472-000 - Capitão Enéas - MG